



2023年11月9日

各 位

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)
代 表 者 名 代表取締役社長 国谷 一彦
(コード番号 1719 東証プライム市場)
問 合 せ 先 コーポレート・コミュニケーション部長 山田 英輔
(TEL. 03 - 3575 - 6094)

施工中の工事における発生事象について

当社は、当社を代表者とする共同企業体が施工中の「東海第二発電所 防潮堤（海水ポンプ室エリア区間）設置他工事」において発生した事象について、下記のとおりお知らせいたします。

発注者様をはじめとすご関係の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、発注者様とともに、引き続き発生原因の調査・検討を実施し、責任をもって適切に対応してまいります。

記

1. 工事概要

工 事 名 : 東海第二発電所 防潮堤（海水ポンプ室エリア区間）設置他工事
発 注 者 : 日本原子力発電株式会社
施 工 者 : 安藤ハザマ・五洋・若築共同企業体
工事場所 : 茨城県那珂郡東海村

2. 発生事象

発電所に海水を取り込む取水口の上部に設置する防潮堤（鋼製防護壁）の南側の基礎工事において、2023年6月に、地中連続壁部の壁面の一部にコンクリートの未充填及び鉄筋の変形等の不具合事象が確認されました。また、本事象を調査・確認中に、鋼製防護壁の北側の基礎工事において、本事象と類似の状況が確認されました。

3. 現況および今後の対応

本事象の確認以降、鋼製防護壁の工事を中断したうえで、発注者様とともに原因究明のための調査・検討を開始し、現在も継続中です。今後、調査・検討結果を踏まえて適切な補修・補強計画を立案する等、責任をもって適切に対応いたします。

4. 業績に与える影響

今後、連結業績予想に重大な影響を及ぼすことが判明した場合には、適時適切に開示してまいります。

以 上